



П Р И К А З

№ 18/0

Б О Е Р Ы К

« 16 » 02 20 15

**2015 ел өчен күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча  
эш төрләренә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең  
чик бәяләре күләмен раслау хакында**

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 24.12.2014 ел, №1021 карары белән расланган “2015 елда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капитал ремонтлау буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2013 ел, №1146 карары белән расланган Төбәкара программаны гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планы” (алга таба – Кыска вакытлы план) нигезендә **б о е р ы к б и р ә м:**

1. 2015 ел өчен күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча эш төрләренә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең Кыска вакытлы планга кертелгән, кушымта булып килүче чик бәя күләмнәрен расларга.
2. Юридик бүлеккә (Латыйпова Э.Ю.) әлегә боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жиберергә.
3. Әлегә боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министр урынбасары А.М. Фроловка йөкләргә.

Министр



И.Ә.Фәйзуллин

Татарстан Республикасы Төзелеш,  
архитектура һәм торак-коммуналь  
хужалык министрлыгының 2015  
елның "16" ав № 18/0  
боерыгы белән расланды

**2015 ел өчен күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча эш  
төрләрәнә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең Кыска вакытлы  
планга кертелгән чик бәя күләме**

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
	<b>1.</b>	<b>Фасадларны жылыту һәм төзекләндерү</b>		
1	1.1	Штукатурланган фасадны ремонтлау	кв. м	1 321
2	1.2	Штукатурланмаган фасадны ремонтлау	кв. м	806
3	1.2.1	Алга таба буяп һәм балкон киртэләрән алмаштырып, элегрәк буялган штука- турланмаган кирпич фасадны ремонтлау	кв. м	1 076
4	1.2.2.1	Фасадны кирепече буйлап перхлорвинил буяу белән буяу	кв. м	159
5	1.2.2.2	Фасадны граффитидан саклый торган чаралар белән вандалларга каршы эшкәртү	кв. м	154
6	1.2.2.3	Фасадны граффитидан саклый торган PersentaAG чарасы белән вандалларга каршы эшкәртү	кв. м.	201
7	1.3	Архитектура элементлары булган, буял- ган кирпич фасадны ремонтлау	кв. м	1 487
8	1.4	Панель фасадны ремонтлау	кв. м	1 161
9	1.4.1	Өслеген әзерләп, панель йорт фасадын перхлорвинил буяу белән буяу	кв. м	468
10	1.4.2	Панель фасадны "Ириска" плиткасы бу- енча перхлорвинил буяу белән буяу	кв. м	110
11	1.4.3	Панель фасадны "Ириска" плиткасы бу- енча "Север" буявы белән буяу	кв. м	141
12	1.5.1	Фасадны декоратив штукатурлап, пеннополистирол белән жылыту	кв. м	3 190
13	1.5.2	Фасадны декоратив яктан матурлап, ми- нералмамык плиталәр белән ремонтлау	кв. м	3 832

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
14	1.5.3	Пенополистирол белән жылытып, фасадны сайдинг белән тышлау	кв. м	2 340
15	1.5.4	Минералмамык плитәләр белән жылы- тып, фасадны сайдинг белән тышлау	кв. м	2 765
16	1.5.5	Металлсайдингтан булган фасадның тышлыгын алмаштыру	кв. м	1 938
17	1.5.6	Фасадны металл каркасы буенча кера- могранит плитәләр белән тышлау	кв. м	3 839
18	1.5.7	Фасадларның аркылы кисемнәрен жы- лылыкны изоляцияли торган плитәләр белән жылыту	кв. м	1 811
19	1.5.8	Стенаның тышка чыгып торган аскы өлешен “Декорит” декоратив плиткасы белән тышлау	кв. м	2 589
20	1.5.9	Стенаның тышка чыгып торган аскы өлешен керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	2 728
21	1.5.10	Стенаның тышка чыгып торган аскы өлешен, битлеге буенча штукатурлап, керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	3 029
22	1.5.11	Стенаның тышка чыгып торган аскы өлешен гидрофобизир сыеклык белән эшкәртү	кв. м	86
23	1.5.12	Стенаның тышка чыгып торган аскы өлешен декоратив таш белән тышлау	кв. м	2 589
24	1.6.1	Сөзәк урыннар булдырып, гомуми фай- далану урыннарындагы (пластик) тәрәзә блогын алмаштыру	кв. м	8 025
25	1.6.2	Сөзәк урыннар булдырып, гомуми фай- далану урыннарындагы (агач) тәрәзә блогын алмаштыру	кв. м	4 806
26	1.7	Балкон плитәләрен полимерцемент составлар белән ремонтлау һәм торгызу	кв. м.	2 508
27	1.7.1	Балконда бетон экран киртәләрендәге тишекләргә пенополистирол белән томалау	м	49
28	1.7.2	Балкондагы аркылы кисемнәргә поли- уретан япмалар белән тышлау	кв. м.	3 037

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
29	1.8	Ачылу киңлеге 10 мм булганда бер метр ярыкны инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	7 996
30	1.8.1	Ачылу киңлеге 10 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, В-ЭП-74 эмульсиясе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	13 846
31	1.8.2	Ачылу киңлеге 30 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, ИЦР эремәсе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	11 904
32	1.8.3	Ачылу киңлеге 10 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, ИЦР эремәсе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	9 169
33	1.8.4	Диварларны углесүс белән ныгыту	кв. м.	7 396
34	1.8.5	Диварларны металл каешлар белән ныгыту	дивар-ның кв. м.	1 814
35	1.9	Балкон плитәләрен балкалы терәк белән алмаштыру	кв. м.	13 412
36	1.9.1	Тиешле эшләрне башкарып, балкон плитәләрен металл конструкцияләр (проф. торба, почмаклар һ.б.) белән ныгыту	1 балкон	8 831
37	1.10	Дивардагы үзгәргән жөйләрне ремонтлау	м	1 036
38	1.11	Әвеслек корып, ян-як чокырларны ремонтлау	1 чокыр	30 304
39	1.12	Балкон киртәләренең каймасын алмаштыру	кайманың 1 кв. м	1 370
40	1.12.1	Агач балконнарның һәм лоджияләренең паялаларын ПВХ блокларына алмаштыру	кв. м	4 931
41	1.12.2	Балкон паялаларын һәм киртәләрен алюминий каркасы буйлап бизәкле паялага алмаштыру	1 балкон	51 188

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
42	1.12.3	Балкон өстендә металл каркас буйлап профнастилдан саклагыч кыек түбә урнаштыру	1 кыек түбә	8 680
43	1.12.4	Балконнарның металл киртәләрен кору	кв. м	5 427
44	1.12.5	Балкон киртәләрен буялган цинклы профнастил киртәләр белән каймалап, балконнар кору (иске балкон плитәләрен һәм киртәләрен демонтажлап һәм металл терәкләрдә булган яңаларын урнаштырып)	1 балкон	31 046
45	1.13.1	Керү өлешен ремонтлау (юл өслеген, диварлар, баскычлар, ишекләр һәм янарту эшләре)	1 керү юлы	207 462
46	1.13.2	Тоткычы белән пандус кору	1 пандус	18 269
47	1.14	Жилләтү тишекләренә жилләткеч рәшәткәләр урнаштыру	данә	1 524
48	1.15	Алга таба бизәкләп, керү ишеге өстендә диварларны эшкәртү (кирпеч корылма)	кв. м	4 732
49	1.16	Подъездда металл профильләрдән бала арбасы өчен юнәлткеч корылмалар урнаштыру (почмак, швеллер)	м	1 360
50	1.17	Фундаментлар нигезендәге грунтларны борау тугырылган субайлар белән ныгыту (грунтларны цементлау)	1 скважина	32 780
51	1.17.1	Фундаментны гидроизоляцияләү корылмасы белән саклагыч полосаларны ремонтлау	кв. м	3 040
	<b>2.</b>	<b>Түбә ремонтлау</b>		
52	2.1	Су агып төшә торган торбаларны һәм чорма тәрәзәсен ремонтлап, шиферлы түбә*	кв. м	1 052
53	2.1.2	Шиферлы түбәне профнастилга (цинклы, буялган) алмаштыру*	кв. м	1 664
54	2.1.3	Шиферлы түбәне цинклы, буялган профнастилга алмаштыру (катлаулы түбә)***	кв. м	2 277
55	2.1.4.	Шиферлы түбәне металлчирәпкә алмаштыру*	кв. м	1 745

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
56	2.1.5	Катнаш түбә өслеген металлчирәпкә алмаштыру*	кв. м	1 535
57	2.1.6	Катнаш түбә өслеген буялган профнастилга алмаштыру*	кв. м	1 464
58	2.1.6.1	Кәрнизен төзекләндереп, кирпечтән ясалган жилләтү шахталарын сүтеп һәм корып, аларны профнастил белән жылытып һәм каймалап, янгынга каршы люкларны сертификациялегә алмаштырып, чормадагы агач баскычларны сүтеп һәм корып, агач конструкцияләрне янгынга каршы өслек белән тышлап, тышкы су төшә торган торбаны һәм телевизор антеннасы өчен мачта корып, шиферлы түбәне профнастилга (цинкланган, буялган) алмаштыру	кв. м	3 030
59	2.1.7	Кәрнизен төзекләндереп, кирпечтән ясалган жилләтү шахталарын сүтеп һәм корып, аларны профнастил белән жылытып һәм каймалап, янгынга каршы люкларны сертификациялегә алмаштырып, чормадагы агач баскычларны сүтеп һәм металлдан корып, агач конструкцияләрне янгынга каршы өслек белән тышлап, тышкы су агып төшә торган торбаны һәм телевизор антеннасы өчен мачта корып, шиферлы түбәне профнастилга (цинкланган, буялган) алмаштыру	кв. м	2 880
60	2.2.1	Су агып төшә торган торба (эчке, тышкы) урнаштырып, кирпеч култыкса корып, керамзит белән жылытып, парны изоляцияләп, төтен торбаларын һәм түбәгә чыгу юлларын ремонтлап, йомшак (юнәтелә торган) түбә	кв. м	2 766
61	2.2.2	Яссы (йомшак) түбәне авыш (цинклы) профнастилга алмаштыру	мәйданның һәм проекциянең кв. м	4 597

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
62	2.2.3	Эленмәле колашалар белән ике якка авыш йомшак түбә	кв. м	2 163
63	2.2.4	Йомшак түбәләрдә терәк торбалары булган киртә	м	1 167
64	2.2.5	Йомшак түбәдә дефлекторлар урнаштыру	түбәнең кв. м	86
65	2.2.6	Полисидекчәле түбә кору (тигезләгеч өслекне алмаштыруны һәм өслекне эзерләүне исәпкә алып)	кв. м	2 364
66	2.3.	Төтен торбаларын ремонтлап, атламалык системасын алмаштырып, металл түбә (цинкланган корыч)*	кв. м	1 382
67	2.3.1	Култыкса плитәләрен кирпич өемнәренә алмаштыру	өемнең м <sup>3</sup>	10 067
68	2.4.1	Чорма түшәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту	кв. м	3 423
69	2.4.1.1	Агач чорма түшәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту (йөри торган жәймә корып һәм янғыннан саклап)	кв. м	3 857
70	2.4.1.2	ЦСП белән тигезләп, агач чорма түшәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту	кв. м	3 115
71	2.4.2	Чорма түшәмәсен пенополистироль плитәләр белән жылыту	кв. м.	1 745
72	2.4.2.1	XSP 35 агач чорма түшәмәсен ЦСП белән тигезләп жылыту	кв. м	2 958
73	2.4.3	Агач чорма түшәмәләрен ремонтлау (балкалар, төпләмә, янғыннан саклау)	кв. м	3 234
74	2.4.4	Түбәне пенополиуретан белән жылыту һәм сиптерү ысулы белән полисидекчә белән гидроизоляцияләү	кв. м	2 316
75	2.4.5	Чорма түшәмәсенә агач балкаларын алмаштыру	кв. м	1 500
76	2.5.1	Атламалык системасын, рәшәткәләрне һәм янғын сагын тулысынча алмаштыру	кв. м	1 170
77	2.5.2	Атламалык системасын, рәшәткәләрне ремонтлау һәм янғыннан саклау	кв. м	559
78	2.5.3	Атламалык системасын ныгыту, рәшәткәләрне ремонтлау һәм янғыннан саклау	кв. м	960

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
79	2.5.4	Чорма бинасындагы температура-дым режимын нормальләштерү өчен атла-малык таягын күтәртү	1 тапкы күтәрү	1 095
80	2.6	Су агып төшә торган торбалар (цинклы)	м	970
81	2.7	Цинкланган корыч белән тышлап, түбә сыртында агач һава суырту чуманнары урнаштыру	1 чуман	4 604
82	2.8	Төтен юлларын һәм жилләткеч шахта-ларны ремонтлау һәм жылыту	кв. м	178
	<b>3</b>	<b>Үзәктән жылыту</b>		
83	3.1	Элеватор үзәге урнаштыру**	компл.	115 401
84	3.2	Жылылык энергиясен автомат рәвештә исәпкә алу һәм жайга салу үзәге урнаш-тыру**	компл.	675 840
85	3.2.1	Исәпкә алу үзәген вандалларга каршы ишек корып, киртәләү	1 үзәк	21 554
86	3.2.2	Индивидуаль жылылык пунктлары өчен корылма (изоляцияләп һәм электро-монтажлау эшләрен башкарып, фунда-ментларын корып, жылытып, дивар-ларын һәм түбәләрен, китерүче торба-үткәргечләрне цинкланган корыч белән тышлап)	контей-нер	319 830
87	3.2.3	Ø 125 һава торышын жайга сала торган блоклы-модульле төенне эзерләү, мон-тажлау һәм сафка бастыру, жайга салу эшләре	компл.	633 525
88	3.2.4	Балансый торган клапанлы блоклы-модульле төен эшләү һәм монтажлау	компл.	83 037
89	3.3	Изоляцияләп, подвалдагы корыч (түбән-ге, югарыдагы) торбаүткәргечләрне ал-маштыру	м	2 646
90	3.3.1	20 мм диаметрлы баланслаучы клапан урнаштыру	клапан	2 618
91	3.3.2	25 мм диаметрлы баланслаучы клапан урнаштыру	клапан	2 850



№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
92	3.3.3	20 мм диаметрлы RA-N терможайга салучы клапан тупланмасы һәм Danfos фирмасының FTC термостатик элементын урнаштыру	компл.	6 636
93	3.3.4	Элеватор төенен баланслаучы клапаннарга алмаштыру	компл.	96 373
94	3.4.1	Чуен радиаторлы фатирлардагы корыч терәкләрне алмаштыру	м	2 324
95	3.4.2	Чуен радиаторлы баскыч майданнарындагы корыч терәкләрне алмаштыру (ике торбалы система)	м	1 329
96	3.4.3	Чуен радиаторлы баскыч майданнарындагы корыч терәкләрне алмаштыру (бер торбалы система)	м	1 675
97	3.5	Подвалдагы торбаүткәргечләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар, изоляцияләү таләп ителми)	м	1 209
98	3.6.1	Фатирларда чуен радиаторлы терәкләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар) (ике торбалы система)	м	2 122
99	3.6.1.1	Фатирларда чуен радиаторлы терәкләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар) (бер торбалы система)	м	2 570
100	3.6.2	Фатирларда корыч радиаторлы терәкләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 525
101	3.6.2.1	Фатирларда корыч радиаторлы терәкләрне Danfoss терможайга салу жайланмаларына алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 928
102	3.6.3	Фатирларда биметалл радиаторлы терәкләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 831

№ п/п	Боерык буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
103	3.6.3.1	Фатирларда биметалл радиаторлы терәкләрне Danfoss терможайга салу жайланмаларына алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	3 202
104	3.7.1	Түшәмә аркылы жылыту, су белән тәэмин итү торбалары өчен уемнар ясау һәм аларны томалап кую	1 уем	105
105	3.7.2	Кирпеч дивар аша жылыту, су белән тәэмин итү торбалары өчен уемнар ясау һәм аларны томалап кую	1 уем	31
	<b>4.</b>	<b>Канализация (PP полипропилен)</b>		
106	4.1	Подвалда чуен торбаүткәргечләрне полипропиленлыга (PP) алмаштыру	м	1 303
107	4.1.1	Жир астында подвалдагы чуен торбаүткәргечләрне полиэтиленлыга алмаштыру	м	1 986
108	4.1.2	Капма-каршы клапаннарны урнаштырып, подвалдагы чуен торбаүткәргечләрне полипропиленлыга (PP) алмаштыру	м	1 600
109	4.2	Фатирларда унтиазларны алмаштырып, чуен торбаүткәргечләрне алмаштыру	м	2 388
110	4.3	Бер чыгарылыш канализацияне алмаштыру (5 м озынлыкта)	1 чыгарылыш	23 975
111	4.3.1	Тишү ысулы белән бер чыгарылыш канализацияне алмаштыру (10 м озынлыкта)	1 чыгарылыш	44 431
112	4.3.2	Капма-каршы полипропилен клапанны гамәлдәге канализация челтәренә урнаштыру	1 данә	4 449
		<i>Коммуналь фатирларда гомуми файдалану урыннарында санитар-техник жайланмаларны алмаштыру</i>		
113	4.4.1	Югыч алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайланма	2 322
114	4.4.1.1	Югыч алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайланма	1 391

№ п/п	Боерык буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
115	4.4.2	Юынгыч алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	1 581
116	4.4.2.1	Юынгыч алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	864
117	4.4.3	Корыч ваннаны алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	5 756
118	4.4.3.1	Корыч ваннаны алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	2 289
119	4.4.4	Сифон алмаштыру	1 жайлан-ма	509
120	4.4.5	Багы белән бергә унитаз алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	4 367
121	4.4.5.1	Багы белән бергә унитаз алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	1 750
122	4.4.6	Асқуйма алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	2 794
123	4.4.6.1	Асқуйма алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	898
124	4.5	100 см <sup>2</sup> мәйданга кадәр канализация торбалары үткәрү өчен уемнар ясау һәм томалап кую	1 уем	268
125	4.5.1	500 см <sup>2</sup> мәйданга кадәр канализация торбалары үткәрү өчен уемнар ясау һәм томалап кую	1 уем	760
126	4.6.1	Агач идәннәр булганда торбаүткәргечләрне алмаштырганда башкарыла торган эшләр	кв. м	902
127	4.6.2	Бетон идәннәр булганда торбаүткәргечләрне алмаштырганда башкарыла торган эшләр	кв. м	1 717

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
	<b>5.</b>	<b>Салкын сууткәргеч (полипропилен PN 20)</b>		
128	5.1	Салкын су чыгымын исәпкә алу төене урнаштыру**	компл.	46 550
129	5.2	Подвалда су таратучы салкын су торба-үткәргечен алмаштыру (полипропилен яки бакыр арматура белән)	м	2 124
130	5.3	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру	м	1 436
	<b>6.</b>	<b>Кайнар сууткәргеч (полипропилен PN 20)</b>		
131	6.1	Исәпкә алу төене урнаштыру**	компл.	104 176
132	6.2	Подвалда су таратучы кайнар су торба-үткәргечен алмаштыру (полипропилен PN 20)	м	1 796
133	6.3	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру (полипропилен PN 20)	м	1 405
134	6.4	Изоляция белән бергә подвалда су таратучы кайнар су торбаүткәргечен алмаштыру (армирлы полипропилен PN 25) (бакыр, полипропилен арматура белән)	м	2 339
135	6.5	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру (армирлы полипропилен PN 25)	м	1 362
136	6.6.1	Сөлгекиптергечләрне алмаштыру (күгәрми торган корычтан)	1 жайлан-ма	1 873
137	6.6.2	Сөлгекиптергечләр алмаштыру (хромланган)	1 жайлан-ма	1 645
138	6.7	Торбаүткәргечләр кертү, капма-каршы линия белән кайнар су бирү	1 төен	13 803
139	6.8	Бойлерларны ремонтлаганда пластинсыман сужылыткыч урнаштыру	1 сужылыткыч	449 511
	<b>7.</b>	<b>Электромонтажлау эшләре</b>		
140	7.1	5 катлы торак йорт (фатирларда ФТ (ЩК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	417

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
141	7.1.1	5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	288
142	7.1.2	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары белән 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	291
143	7.1.3	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	299
144	7.2	5 катлы торак йорт (исәпләгечләре белән КТ (ШЭ))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	333
145	7.2.1	5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	297
146	7.2.2	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	326
147	7.2.3	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	331

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
148	7.3	2 катлы торак йорт (фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	419
149	7.3.1	2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	365
150	7.3.2	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары белән 2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	379
151	7.3.3	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	384
152	7.4	9 катлы торак йорт (исәпләгечләре белән ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	271
153	7.4.1	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары белән 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	279
154	7.4.2	Баскыч мәйданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез ФТ (ШК))	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	278

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
155	7.4.2.1	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез ФТ (ЩК)) (кабель лотокларда)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	282
156	7.4.3	9 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча гына КТ (ЩЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	254
157	7.4.3.1	9 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча гына КТ (ЩЭ)) (кабель лотокларда)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	266
158	7.4.4	9 катлы торак йортта, каттагы такталарны алмаштырып (исәпләгечләрнең бәяләрен исәпкә алмыйча), баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлар һәм хәрәкәт итү датчикларын урнаштырып, гомуми файдалану урыннарында һәм чормада кабель алмаштырып, подвалда лотоклардагы кабельне салып, электрмонтажлау эшләре	гомуми майданның һәм йортның кв. м	281
159	7.4.5	Катлардагы такталарны (исәпләгечләрнең бәяләрен исәпкә алмыйча), гомуми файдалану урыннарында һәм чормада кабель алмаштырып, подвалда лотоклардагы кабельне салып 9 катлы торак йортта электрмонтажлау эшләре	гомуми майданның һәм йортның кв. м	237
160	7.5	Сакчыл яктырту жайланмасы СЯЖ урнаштыру	1 жайланма	971
161	7.6	Ванналарны канализациянең терәк торбалары буенча магистраль линияләрдән тыш үткәргеч белән жирлеккә тоташтыру	1 ванна	1 248

№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнен исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
162	7.6.1	Ванналарны канализациянең терәк тор- балары буенча подвал буенча корыч полоса белән жирлеккә тоташтыру	1 ванна	1 568
163	7.6.2	Ванналарны каттагы щиттан жирлеккә тоташтыру	1 ванна	2 049
164	7.7	Магистраль линияләрдән башка металл подъезд ишекләрен жирлеккә тоташ- тыру	1 ишек	966
165	7.8	Автоматлаштырылган төтен бетерү һәм янгын сигнализациясе системасын (АППЗ) монтажлау	гомуми мәйдан- ның һәм йортның кв. м	194
166	7.8.1	Янгынга каршы автоматика һәм тө- теннән саклау системасын ремонтлау (Чаллы шәһәре, Чаллы проспекты буенча 78 йорт адресында урнашкан, гомуми мәйданы 4938,2 м <sup>2</sup> булган бер подъездлы, 62 фатирлы, 14 катлы торак йорт мисалында)	гомуми мәйдан- ның һәм йортның кв. м	291
167	7.9	Фасадта чуманнар, аншлаглар урнаш- тыру	1 аншлаг	17 831
	<b>9</b>	<b>Гомумтөзү эшләре</b>		
182	9.1	Панельле йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми мәйдан- ның һәм йортның кв. м	182
183	9.2	Кирпеч йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми мәйдан- ның һәм йортның кв. м	215
184	9.3	Сталин проекты буенча кирпич йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми мәйдан- ның һәм йортның кв. м	253



№ п/п	Боеры к буенча №	Эшнең исеме	Үлчәү берәмл.	НДС белән берлектә күрсәткеч бәясе, 2015 сумнарында
185	9.4	Коридор тибындагы торак йорт подъездын ремонтлау	гомуми мәйданның һәм йортның кв. м	268
186	9.5	Подъездда гомуми файдалану урыннарындагы идәннәрне ремонтлау	кв. м	495
187	9.6	Торбаүткәргечләр өчен кирпич уемнары сүтү һәм кору	1 фатир	3 068
188	9.7	Торбаүткәргечләр өчен ГКЛ уемнары сүтү һәм кору	1 фатир	1 873
189	9.8	Эмаль аншлаг урнаштыру	данә	4 428
190	9.9	Подвал һәм техник идән асты булмаганда, инженерлык системаларын алмаштыру өчен идәннәрне сүтү	кв. м	2 066
191	9.10	Жилләтү камералары биналарын ремонтлау	кв. м	25
192	9.11	Почта әржәләре алмаштыру (6 бүлемтекле)	данә	2 112

Искәрмә.

1.\*Мондый төр түбәләрне ремонтлаганда атламалык системасы һәм рәшәткәләр ремонтын аерым исәпкә алырга кирәк (п.п. 2.5.1-2.5.3).

2.\*\* Бәясе проект буенча үзгәртелергә мөмкин.

3.\*\*\* Түбәнең катлаулылыгы Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгы белән килештерү нигезендә ачыклана.

4. Түбәләрне ремонтлаганда эшләрнең тулы комплексы исәпкә алынды (суырту чуманнары урнаштыру, төтен юлларын һәм жилләтү шахталарын жылыту, чорма тәрәзәләре һәм люклар, су төшерү системасы, төтен торбалары, түбә киртәләре һ.б.)

5. Фасадларны ремонтлаганда (поз.1.1,1.2,1.3,1.4 ) жилләтү урыннарына жилләткеч рәшәткәләре урнаштыру исәпкә алынды (поз.1.11).